



REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore Dott. Massimo Ciuffetelli

Prot.

A.S.L. 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - L'Aquila
05 LUG. 2024
Prot. N. 0129725124

Tribunale di L'Aquila
prot.tribunale.laquila@giustiziacert.it

Corte d'Appello di L'Aquila
prot.ca.laquila@giustiziacert.it

Procura Generale di L'Aquila
prot.pg.laquila@giustiziacert.it

Consiglio Ordine Avvocati L'Aquila
segreteria@pecordineavvocatilaquila.it

Procura della Repubblica di L'Aquila
prot.procura.laquila@giustiziacert.it

ARTA Abruzzo Distretto Di L'Aquila
protocollo@pec.artabruzzo.it

RSSP Ing. Maurizio Ardingo e Dott. Fabio Di
Bartolomeo

OGGETTO: Incendio stabile Tribunale di L'Aquila. Esito accertamenti esperiti nei giorni 02-03/07/24

In relazione all'oggetto, preso atto e verificate le risultanze dei campionamenti eseguiti, da parte degli operatori del Distretto ARTA Abruzzo di L'Aquila, in data 02-03/07/24 presso gli ambienti ed i punti di prelievo concordati nella riunione del 01/07/24, sentiti nel merito anche il Dott. Ing. Maurizio Ardingo ed il Dott. Fabio Di Bartolomeo, rispettivamente RSPP della Procura della Repubblica e Procura Generale di L'Aquila e RSPP Corte d'Appello E Tribunale, si è constatata l'assenza di composti organici volatili, presenti, invece, nei precedenti campionamenti, effettuati sempre da ARTA Abruzzo, in data 24-25/06/24.

Tali risultati indicano che le operazioni di bonifica, areazione, manutenzione e sostituzione filtri del sistema aeraulico hanno dato esito positivo e soddisfacente, **tali da rendere agibili le strutture del Tribunale.**

Per principio di massima precauzione, concordato, peraltro, anche con il Dott. Ing. Ardingo e con il Dott. Fabio Di Bartolomeo, è consigliabile continuare a monitorare e, per il momento non utilizzare, la stanza 018, dove sono presenti concentrazioni di polveri sottili, anche se in misura inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs.155/10, valido però per aria outdoor; a tal proposito si raccomanda di continuare a mantenere costante ed efficace aerazione di detto ambiente, che sarà oggetto di successivo campionamento.

Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere, altresì, fornite dai RSPP e dal medico competente.
Per dare seguito ai successivi campionamenti si ritiene opportuno attendere il ripristino, previa rapida operazione di bonifica, del locale sito al livello -2, interessato dall'incendio.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

L'Aquila, 05/07/2024

Il Direttore U.O.C. SIESP
(Dott. Enrico Giansante)



Il Direttore del Dip. Di Prevenzione
(Dott. Massimo Ciuffetelli)

